# FNI IOL-206-S01-M12 说明书

## 1. 连接示意图

如图1所示。




图 1

1. I0-Link 接口	10. 状态 LED: Pin4
2. 状态 LED:模块电源	11. 数字 I/0 端口 7
3. 状态 LED: 执行器电源	12. 数字 I/0 端口 5
4. 状态 LED: IO-Link	13. 数字 I/0 端口 3
5. 状态 LED: Pin2	14. 数字 I/0 端口 1
6. 数字 I/0 端口 0	15. 标签
7. 数字 I/0 端口 2	16. 辅助电源接口
8. 数字 I/0 端口 4	17. FE
9. 数字 I/0 端口 6	

### 2. IO-Link 接口图

如图2所示。

M12, A类, 公头





图 2

### 3. 辅助电源接口图

如图3所示。




	引脚	说明
	1	辅助电源供电,+24V
١	2	GND
	3	GND
ĺ	4	辅助电源供电,+24V
	5	FE

图 3

# 4. 数字输入端口连接图

如图4所示。

数字输入/输出端口(M12,A类,母头)



	引脚	功能
	1	对外电源, +24V
:	2	NC
'	3	对外电源,GND
	4	标准输入/输出
	5	FE

图 4

## 5. IO-Link 数据

### 5.1参数

如表 1-1 所示。

表 1-1

数据传输波特率	COM2 (38.4kbit/s)
最小循环时间	3ms
过程数据循环时间	3ms, 与最小循环时间一致
过程数据长度	4字节输入,2字节输出

### 5.2过程数据/输出数据

如图 5 所示。注: 0 为 MSB, 1 为 LSB。

				(	)					]						
位	7 6 5 4 3 2 1 0								7	6	ĽЭ	4	3	2	1	0
描述	输出端口7 Pin4	输出端口6 Pin4	输出端口5 Pin4	输出端口4 Pin4	输出端口3 Pin4	输出端口2 Pin4	输出端口1 Pin4	输出端口0 Pin4				新贸	田 兴			

图 5

### 5.3过程数据/输入数据

如图 6 所示。注: 0 为 MSB, 1 为 LSB。

	0					1					2						3															
位	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	输入端口7 Pin4	輸入端□6 Pin4	输入端口5 Pin4	输入端口4 Pin4	输入端口3 Pin4	输入端□2 Pin4	输入端口1 Pin4	输入端□0 Pin4	口7电源短	端口6电源短路	口5电源短	口4电源短	端口3电源短路	端口2电源短路	端口1电源短路	端口0电源短路				料图								茶形	田			

#### 5.4参数数据/请求数据

如图7所示。

	DPP	SP	PDU	对象名称	长度	范围	默认值			
	索引	索引	子索引	<b>刈</b> 多石 你	区反	化固	<b>款</b>			
				供应商ID	2		0x0454			
				设备ID	3		0x0994EC			
		0x10	0	共应商名称	19		FAS(Fujian)Co.,LTD			
<b>女</b> 握		0x11	0	<b>供应商文本</b>	16		www.fas-elec.com			
识别数据		0x12	0	产品名称	13		FNI IOL-236-S01-M12			
(江)		0x13	0	产品ID	5	只读	00BF31			
		0x14	0	产品文本	44	]	IO-Link 8DI/DO with Auxiliary power			
		0x16	0	硬件版本	3		20220226			
		0x17	0	固件版本	3		2. 01			
参数 数据		0x40	0	位倒置	1	00-FF	0x00			
参数		0x41	0	方向	1	00-FF	0x00			

图 7

注: 0x40 设置位反向: 0-位不反向,1-位反向,如外部输入为 0x0000, 当 0x40 为 0x00 时,值为 0x00 (不反向),当 0x40 为 0xFF 时,值为 0xFF (反向)。

0x41 设置方向: 0-输入, 1-输出。

#### 5.5错误

如图4所示。

错误代码	附加代码
	索引不可用
	0x11
设备应用错误	子索引不可
0x80	用0x12
	值超出范围
	0x30
	0x30

图 4

#### 5.6事件

如图5所示。

类	/限定符	Ť		代码(高位+低位)								
模式	类型	实例										
出现	错误	AL	设备硬件	供电	供电低压	U2=供电+24V						
0xC0	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0010	0x0002						
	0xF3		•	(	0x5112							
消失	错误	AL	设备硬件	供电	供电低压	U2=供电+24V						
0x80	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0010	0x0002						
	0xB3			(	0x5112							
出现	错误	AL	设备硬件	供电	外	设供电						
0xC0	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0.	x0060						
	0xF3			(	0x5160							
消失	错误	AL	设备硬件 供电 外设供电									
0x80	0x30	0x03										
	0xB3		0x5160									